

# 省委省政府环境保护督察举报件查办结果公示第十批

<b>一、周口市鹿邑县</b> <b>编号：D20181101001</b> <b>群众反映情况：</b> 鹿邑县杨湖口镇杨湖口八队附近的邮政所、杨湖口公社、一中学校、生活污水都排到邮政所西 60 米处的坑塘内，臭味难闻，影响附近村民的正常生活。 <b>调查核实情况：</b> 经查，反映问题属实。此案件为重复举报案件，与第九批 D20181031017 号案件重复。该坑塘污水是由附近居民生活废水排放、雨水积淌所致，产生臭味的主要原因是附近居民长期将生活垃圾随意倾倒坑塘内，对周边环境造成一定影响。 <b>处理整改情况：</b> 鹿邑县杨湖口镇政府专项治理工作领导小组已将坑塘污水是由附近居民生活废水排放、雨水积淌所致，产生臭味的主要原因是附近居民长期将生活垃圾随意倾倒坑塘内，对周边环境造成一定影响。 <b>责任追究情况：</b> 无	<b>处理整改情况：</b> 针对上述问题，商水县张明乡政府对王天角养猪场进行取缔，要求其变卖存栏母猪，清理养猪场内外粪便；清理养鸭场内外粪便，喷洒灭蝇除臭药物；责令养殖户王占领立即清理晾晒棚外的所有粪便，喷洒灭蝇除臭药物，避免对周边环境造成污染。 <b>责任追究情况：</b> 经研究，商水县张明乡党委决定对后马行政村村主任王二北、网格员王广亚二人实行诫勉谈话。
<b>二、周口市淮阳县</b> <b>编号：D20181101002</b> <b>群众反映情况：</b> 淮阳县龙湖商业街，一条街上的生活垃圾都堆放在商业街东河沟内，生活垃圾基本填满河沟，臭味大，长期无人管理，有损龙湖风景区形象。 <b>调查核实情况：</b> 经查，反映问题属实。淮阳县龙湖商业街位于太昊陵东侧，造成垃圾堆积的主要原因是附近商户环境卫生意识淡薄，将生活垃圾随意倾倒，对周边环境造成一定影响。 <b>处理整改情况：</b> 针对此问题，淮阳县环卫队组织环卫工人使用铲车、压缩车等对现存垃圾进行清理清运，共清理垃圾 80 余吨。下一步将加强管理，加大对附近商户及居民的宣传引导力度，使大家提高环境卫生意识，养成定点投放垃圾的良好习惯，保持周围环境干净整洁。 <b>责任追究情况：</b> 无	<b>处理整改情况：</b> 周口市经济开发区太昊路与迎宾大道交叉口西北角，有几家汽车专卖店前面卖车，后边洗车修车，有烤漆房，喷漆时气味大，影响附近居民正常生活。 <b>调查核实情况：</b> 经查，反映问题属实。该区域共有 5 家汽车专卖店，分别是：北京现代周口嘉禾汽车销售服务有限公司、长安汽车周口市永达汽车贸易有限公司、吉利汽车周口宏羿汽车销售服务有限公司、东风悦达起亚周口普泽汽车销售服务有限公司和周口九州汇汽车销售有限公司。现场检查发现，5 家汽车 4S 店均办有环评手续，店内烤漆房配备有 UV 光氧催化废气处理设施，建有危废暂存间，设有危险废物标识牌，并与第三方资质公司签订有废矿物油委托处置（收集）协议。 <b>责任追究情况：</b> 执法人员通过调阅近期烤漆房检测报告，结果显示 5 家汽车 4S 店 UV 光氧催化废气处理设施去除效率、非甲烷总烃合格率均在正常指标范围之内。
<b>三、周口市沈丘县</b> <b>编号：D20181101003</b> <b>群众反映情况：</b> 沈丘县石槽乡虎头行政村虎头天然温泉浴池，污水直排到旁边的沟内，地下水污染严重。 <b>调查核实情况：</b> 经查，反映问题属实。沈丘县石槽乡虎头天然温泉浴池位于沈丘县商临路南侧，负责人王铁棒，2014 年建设，营业面积 1000 平方米，用地热水作为洗浴用水。现场检查时发现，该浴池污水处理设施不齐全，部分污水排入附近沟渠。 <b>处理整改情况：</b> 沈丘县联合调查组责令该浴池停止营业，并建设相配套的污水处理设施，污水经完全处理后达标排放。下一步，沈丘县委、县政府责成石槽集乡政府、县环保局、县水利局等相关部门加大监管力度，确保群众的水环境安全。 <b>责任追究情况：</b> 经研究，沈丘县石槽集乡政府纪检委对虎头行政村环保网格员王天启实行诫勉谈话。	<b>处理整改情况：</b> 虽然上述 5 家汽车 4S 店采取了相应的污染处理措施，且均符合相关排放标准，但由于烤漆工艺特殊，现场周边仍有少量气味产生。 <b>调查核实情况：</b> 下一步，经济开发区相关部门将对该 5 家汽车专卖店烤漆房进行跟踪管控，并要求这 5 家汽车专卖店进一步规范对烤漆房管理，防止出现烤漆、喷漆气体污染现象。 <b>责任追究情况：</b> 无
<b>四、周口市商水县</b> <b>编号：D20181101004</b> <b>群众反映情况：</b> 商水县张明乡前马行政村，村东南角有一个养猪场、一个养鸭场、一个养鸡场，离村庄近，夏天蚊虫乱飞，臭味刺鼻，大气和水污染严重。 <b>处理整改情况：</b> 商水县环境保护局立即下达了环境违法行为限期拆除通知书（商环限拆【2018】020 号），责令该洗砂厂立即停止违法行为，并限期拆除生产设备。 <b>责任追究情况：</b> 经研究，商水县环境保护局党组决定对商水县环境监察大队监察员纪学民实行诫勉谈话。	<b>处理整改情况：</b> 商水县环境保护局立即对该工地下达了《商水县环境保护局关于对建筑工地夜间施工的通知商环通知》，要求该工地禁止在夜间 22：00 至次日凌晨 6:00 之间进行任何产生施工噪声的作业，同时下达了《商水县环境保护局环境违法行为限期整改通知书》，责令该施工单位立即整改，严格落实“六个百分之百”措施。目前该工地已停止施工，正在积极整改。 <b>责任追究情况：</b> 经研究，商水县环境保护局党组决定对环境监察大队监察员张二贺实行诫勉谈话。
<b>五、周口市经济开发区</b> <b>编号：D20181101005</b> <b>群众反映情况：</b> 周口市经济开发区太昊路与迎宾大道交叉口西北角，有几家汽车专卖店前面卖车，后边洗车修车，有烤漆房，喷漆时气味大，影响附近居民正常生活。 <b>调查核实情况：</b> 经查，反映问题属实。该区域共有 5 家汽车专卖店，分别是：北京现代周口嘉禾汽车销售服务有限公司、长安汽车周口市永达汽车贸易有限公司、吉利汽车周口宏羿汽车销售服务有限公司、东风悦达起亚周口普泽汽车销售服务有限公司和周口九州汇汽车销售有限公司。现场检查发现，5 家汽车 4S 店均办有环评手续，店内烤漆房配备有 UV 光氧催化废气处理设施，建有危废暂存间，设有危险废物标识牌，并与第三方资质公司签订有废矿物油委托处置（收集）协议。 <b>责任追究情况：</b> 执法人员通过调阅近期烤漆房检测报告，结果显示 5 家汽车 4S 店 UV 光氧催化废气处理设施去除效率、非甲烷总烃合格率均在正常指标范围之内。	<b>处理整改情况：</b> 虽然上述 5 家汽车 4S 店采取了相应的污染处理措施，且均符合相关排放标准，但由于烤漆工艺特殊，现场周边仍有少量气味产生。 <b>调查核实情况：</b> 下一步，经济开发区相关部门将对该 5 家汽车专卖店烤漆房进行跟踪管控，并要求这 5 家汽车专卖店进一步规范对烤漆房管理，防止出现烤漆、喷漆气体污染现象。 <b>责任追究情况：</b> 无
<b>六、周口市商水县</b> <b>编号：D20181101006</b> <b>群众反映情况：</b> 商水县大西环王洼行政村村南紧邻大西环路东有一个洗砂场，洗砂废水直接排到厂东边的坑内，水污染严重，车辆运输物料时无任何防尘措施，扬尘污染严重。 <b>调查核实情况：</b> 经查，反映问题属实。该洗砂厂负责人为乔海涛。洗砂厂占地约 500 平方米，建有一个沉淀池和两条洗砂生产线，生产时洗砂废水直接排入坑塘内（废旧砖瓦厂挖土挖出的坑塘）。该洗砂厂无任何手续，无“三防”措施，厂区内有砂石料约 1000 立方米，未完全覆盖，地面未硬化，车辆出入时扬尘污染严重。 <b>处理整改情况：</b> 商水县环境保护局立即下达了环境违法行为限期拆除通知书（商环限拆【2018】020 号），责令该洗砂厂立即停止违法行为，并限期拆除生产设备。 <b>责任追究情况：</b> 经研究，商水县环境保护局党组决定对商水县环境监察大队监察员纪学民实行诫勉谈话。	<b>处理整改情况：</b> 商水县环境保护局立即对该工地下达了《商水县环境保护局关于对建筑工地夜间施工的通知商环通知》，要求该工地禁止在夜间 22：00 至次日凌晨 6:00 之间进行任何产生施工噪声的作业，同时下达了《商水县环境保护局环境违法行为限期整改通知书》，责令该施工单位立即整改，严格落实“六个百分之百”措施。目前该工地已停止施工，正在积极整改。 <b>责任追究情况：</b> 经研究，商水县环境保护局党组决定对环境监察大队监察员张二贺实行诫勉谈话。
<b>七、周口市商水县</b> <b>编号：D20181101007</b> <b>群众反映情况：</b> 商水县纬六路东与 213 省道交叉口，建业上城小区施工工地夜间施工，噪音大，影响附近居民休息，渣土车行驶时扬尘污染严重。 <b>调查核实情况：</b> 经查，反映问题属实。建业上城小区工地实为商水县建业阳城上院，负责人李龙珠。该工地于 2018 年 11 月 1 日开工，占地面积约 49000 平方米，共建 10 栋 9 层、2 栋 18 层的楼房。目前该工地正处于打桩阶段。现场检查时，该工地正在施工，未落实“六个百分之百”要求，施工路面未硬化，未安装喷淋设施，未安装出入车辆喷洗装置，未安装自动监控设备。 <b>处理整改情况：</b> 商水县环境保护局立即对该工地下达了《商水县环境保护局关于对建筑工地夜间施工的通知商环通知》，要求该工地禁止在夜间 22：00 至次日凌晨 6:00 之间进行任何产生施工噪声的作业，同时下达了《商水县环境保护局环境违法行为限期整改通知书》，责令该施工单位立即整改，严格落实“六个百分之百”措施。目前该工地已停止施工，正在积极整改。 <b>责任追究情况：</b> 经研究，商水县环境保护局党组决定对环境监察大队监察员张二贺实行诫勉谈话。	<b>处理整改情况：</b> 虽然上述 5 家汽车 4S 店采取了相应的污染处理措施，且均符合相关排放标准，但由于烤漆工艺特殊，现场周边仍有少量气味产生。 <b>调查核实情况：</b> 下一步，经济开发区相关部门将对该 5 家汽车专卖店烤漆房进行跟踪管控，并要求这 5 家汽车专卖店进一步规范对烤漆房管理，防止出现烤漆、喷漆气体污染现象。 <b>责任追究情况：</b> 无
<b>八、周口市淮阳县</b> <b>编号：D20181101008</b> <b>群众反映情况：</b> 淮阳县鲁台镇高庄村，村东边有个养鸡场，鸡粪乱排，臭味刺鼻，大气和地下水严重污染。 <b>调查核实情况：</b> 经查，反映问题属实。通过实地勘察，淮阳县鲁台镇并无高庄村，该养鸡厂实际应是淮阳县鲁台镇刘庄行政村高香庄自然村名士家庭农场。该养鸡厂 2016 年建设，占地 6 亩，设计生产规模存栏蛋鸡 20000 只，现存栏蛋鸡 12000 只。主要存在的问题是养鸡厂离村庄防护距离近，无干湿分离设备，无防雨淋防溢散措施，露天晾晒鸡粪等，对周边环境造成一定影响。 <b>处理整改情况：</b> 联合调查组对名士家庭农场污染问题进行全面细致排查。通过分析研判，认为其没有治理能力，无法满足治污要求，因此对该农场依法进行关停。同时出动挖掘机、运输车对露天晾晒的鸡粪进行清理。截至目前，该养鸡厂露天晾晒的鸡粪已经清理完毕，12000 只蛋鸡已经销售处理 9000 只，计划于 11 月 8 日处理完毕，该厂污染问题已得到解决。 <b>责任追究情况：</b> 无	<b>处理整改情况：</b> 虽然上述 5 家汽车 4S 店采取了相应的污染处理措施，且均符合相关排放标准，但由于烤漆工艺特殊，现场周边仍有少量气味产生。 <b>调查核实情况：</b> 下一步，经济开发区相关部门将对该 5 家汽车专卖店烤漆房进行跟踪管控，并要求这 5 家汽车专卖店进一步规范对烤漆房管理，防止出现烤漆、喷漆气体污染现象。 <b>责任追究情况：</b> 无
<b>九、周口市郸城县</b> <b>编号：D20181101009</b> <b>群众反映情况：</b> 郸城县城郊乡赵寨村村北有个豆制品加工厂，污水直接排放至马胡庄东地沟内，臭气难闻，水和大气污染严重。 <b>调查核实情况：</b> 经查，反映问题属实。该加工厂全称为郸城润丰豆制品有限公司，位于郸城县高新区赵寨村西头（金星大道中段路西），法人代表朱金朋，占地面积约 500 平方米。利用大豆加工生产食用豆腐和豆腐皮。经现场核查，该厂生产用汽来源于工业区金丹公司集中供热管道输送，生产废水未经处理直接排入城市管网后进入污水处理厂，未发现排放至马胡庄东地沟内。马胡庄东地沟为自然形成，长约 100 多米，沟两侧无排污口，沟内一直干枯无水。因今年夏季汛期雨水较大，现沟内已存水，原沟内的一些陈年垃圾发酵已有臭味，对周边环境造成一定影响。 <b>处理整改情况：</b> 针对该公司存在的问题，相关部门一是对郸城润丰豆制品加工有限公司停止生产供电，二是对其依法关闭并拆除生产设备。 <b>责任追究情况：</b> 经研究，郸城县高新区党委决定给予负有属地监管责任的赵寨社区支部书记、网格员老王同志党内警告处分。	<b>处理整改情况：</b> 虽然上述 5 家汽车 4S 店采取了相应的污染处理措施，且均符合相关排放标准，但由于烤漆工艺特殊，现场周边仍有少量气味产生。 <b>调查核实情况：</b> 下一步，经济开发区相关部门将对该 5 家汽车专卖店烤漆房进行跟踪管控，并要求这 5 家汽车专卖店进一步规范对烤漆房管理，防止出现烤漆、喷漆气体污染现象。 <b>责任追究情况：</b> 无
<b>十、周口市沈丘县</b> <b>编号：D20181101010</b> <b>群众反映情况：</b> 沈丘县赵德营镇西北角中心小学门口，堆放大量生活垃圾，无人管理，气味难闻，大气污染严重。 <b>调查核实情况：</b> 经查，反映问题不属实。沈丘县赵德营镇中心小学位于赵德营行政村北街。现场检查时，未发现中心小学门口有垃圾堆现象，只有飘落的树叶无人清理，调查组随即安排赵德营行政村保洁员将树叶进行了清理，并督促其加大清扫频次，保持周边环境干净整洁。 <b>处理整改情况：</b> 为持续改善乡村人居环境，调查组督促赵德营镇赵德营行政村采取以下整治措施：一是加强对群众的宣传教育，避免出现生活垃圾乱堆乱放现象；二是督促保洁员做好垃圾收集和清运工作，做到村内生活垃圾日清日运。下一步，赵德营镇政府、县住建局等部门将进一步落实网格化监管，加大对垃圾乱堆放行为监管力度，创造城镇乡村宜居环境。 <b>责任追究情况：</b> 无	<b>处理整改情况：</b> 虽然上述 5 家汽车 4S 店采取了相应的污染处理措施，且均符合相关排放标准，但由于烤漆工艺特殊，现场周边仍有少量气味产生。 <b>调查核实情况：</b> 下一步，经济开发区相关部门将对该 5 家汽车专卖店烤漆房进行跟踪管控，并要求这 5 家汽车专卖店进一步规范对烤漆房管理，防止出现烤漆、喷漆气体污染现象。 <b>责任追究情况：</b> 无
<b>十一、周口市东新区</b> <b>编号：D20181101011</b> <b>群众反映情况：</b> 周口市东新区庆丰街东路与周口大道交叉口，广电新苑小区楼下，金小麦等几家饭店抽风机噪音大，油烟污染严重。 <b>调查核实情况：</b> 经查，反映问题属实。群众反映的饭店是金记胡辣汤、金小麦烩面、张记生煎包（川汇区东一味）三家饭店。现场检查发现这几家饭店均安装了油烟净化设备，油烟经过净化器处理之后再通过烟道排放，但抽风机噪音较大，对周边居民造成一定影响。 <b>处理整改情况：</b> 周口市东新区城管中心立即责成三家饭店更换油烟净化器内胆并清理烟道；对紧邻抽风机的窗户进行封闭处理，并加装隔音棉，避免噪声影响附近居民。 <b>责任追究情况：</b> 无	<b>处理整改情况：</b> 虽然上述 5 家汽车 4S 店采取了相应的污染处理措施，且均符合相关排放标准，但由于烤漆工艺特殊，现场周边仍有少量气味产生。 <b>调查核实情况：</b> 下一步，经济开发区相关部门将对该 5 家汽车专卖店烤漆房进行跟踪管控，并要求这 5 家汽车专卖店进一步规范对烤漆房管理，防止出现烤漆、喷漆气体污染现象。 <b>责任追究情况：</b> 无
<b>十二、周口市沈丘县</b> <b>编号：D20181101012</b> <b>群众反映情况：</b> 沈丘县北郊苏楼村东头有个沙石料厂，晚上噪音扰民，灰尘比较大，扬尘污染严重。 <b>调查核实情况：</b> 经查，反映问题属实。该沙石料厂是沈丘县北城鑫华建材经销处，位于北城苏楼行政村东头，占地面积 4.5 亩，负责人李营春，办理有统一社会信用代码证，主要经营建筑材料。现场调查发现，该公	<b>处理整改情况：</b> 虽然上述 5 家汽车 4S 店采取了相应的污染处理措施，且均符合相关排放标准，但由于烤漆工艺特殊，现场周边仍有少量气味产生。 <b>调查核实情况：</b> 下一步，经济开发区相关部门将对该 5 家汽车专卖店烤漆房进行跟踪管控，并要求这 5 家汽车专卖店进一步规范对烤漆房管理，防止出现烤漆、喷漆气体污染现象。 <b>责任追究情况：</b> 无
<b>十三、周口市郸城县</b> <b>编号：D20181101014</b> <b>群众反映情况：</b> 郸城县工业区巨鑫制药股份有限公司药味臭味难闻，特别是污水处理池周边气味更重，大气污染严重。 <b>调查核实情况：</b> 经查，反映药味臭味问题属实。巨鑫生物制药股份有限公司成立于 2012 年 6 月，位于河南省郸城县产业集聚区富强北路西侧，主要产品是年产 200 吨（1R、4S）-1-氨基-4-羟甲基-2-环戊烯盐酸盐和 500 吨（2S）-顺-羧基内酰胺。项目环评 2014 年 12 月 31 日由周口市环保局批复（周环审【2014】264 号），2016 年 10 月 24 日经周口市环保局验收通过（周环验【2016】42 号），排污许可证（豫环许可鄯字【2016】04）号。 废水处理采用“预处理+UASB+A/O+臭氧处理”工艺，高浓度污水调节池、综合池、三效蒸发器、除油沉淀池、厌氧反应池、A/O 反应池等，设计处理能力 480m3/d，安装在线监测装置并联网。 废气产生环节有发酵废气、AA 水解成盐废气、真空系统尾气和无组织排放气体及污水处理站废气。废气的主要成份为甲醇、甲苯、HCL、氯苯、四氢呋喃、乙酸乙酯。生产环节产生废气收集后经活性炭吸附后排放，污水处理站恶臭废气采取对综合调节池、厌氧池进行封闭，尾气出口串联两级吸附罐，喷淋净化后排放。经委托河南省正信检测技术有限公司于 2018 年 7 月 20 日——2018 年 7 月 22 日对污水处理站恶臭气体处理设施进行了检测，检测结果符合排放要求。 虽然该公司对各项污染物均进行处理并达标排放，但现场检查时，厂区内药味异味仍然明显。 <b>处理整改情况：</b> 针对此问题，调查组要求该公司一是对车间真空机组排放的尾气进行冷却处理后排放；二是加强车间密闭对无组织排放气体进一步充分收集，增加活性炭更换频次。三是对污水处理站综合调节池、厌氧池进一步密封，杜绝气体从缝隙处外溢。 <b>责任追究情况：</b> 郸城县环保局就巨鑫制药股份有限公司环境问题对该公司相关负责人进行了公开约谈。	<b>处理整改情况：</b> 虽然上述 5 家汽车 4S 店采取了相应的污染处理措施，且均符合相关排放标准，但由于烤漆工艺特殊，现场周边仍有少量气味产生。 <b>调查核实情况：</b> 下一步，经济开发区相关部门将对该 5 家汽车专卖店烤漆房进行跟踪管控，并要求这 5 家汽车专卖店进一步规范对烤漆房管理，防止出现烤漆、喷漆气体污染现象。 <b>责任追究情况：</b> 无
<b>十四、周口市淮阳县</b> <b>编号：D20181101015</b> <b>群众反映情况：</b> 1. 淮阳县临蔡镇黄集路口南路东有 2 家地锅鸡饭店，长期烧劈柴，冒黑烟，大气污染严重。2. 黄集路口附近有一家烩面馆，烧煤炭，灰尘大，大气污染严重。 <b>调查核实情况：</b> 经查，反映问题属实。调查人员在对临蔡镇黄集路口南路东 2 家饭店现场检查时，发现其中一家燃烧有少量炭用于加工食材，另一家已经停业多天；路西烩面馆在烹饪时使用少量煤炭。 <b>处理整改情况：</b> 淮阳县有关单位已责令以上饭店停业整改，改用清洁能源。目前，2 家饭店均已整改到位。 <b>责任追究情况：</b> 无	<b>处理整改情况：</b> 虽然上述 5 家汽车 4S 店采取了相应的污染处理措施，且均符合相关排放标准，但由于烤漆工艺特殊，现场周边仍有少量气味产生。 <b>调查核实情况：</b> 下一步，经济开发区相关部门将对该 5 家汽车专卖店烤漆房进行跟踪管控，并要求这 5 家汽车专卖店进一步规范对烤漆房管理，防止出现烤漆、喷漆气体污染现象。 <b>责任追究情况：</b> 无
<b>十五、周口市川汇区</b> <b>编号：D20181101016</b> <b>群众反映情况：</b> 周口市川汇区五一路南段老海燕技校南边院内，亲亲美幼儿园食堂有两个排烟机，同时排油烟，油烟味非常大，大气和噪声污染严重，影响附近居民正常生活。 <b>调查核实情况：</b> 经查，反映问题不属实。海燕技校南边院内亲亲美幼儿园位于川汇区五一路南段路东，是一家私立幼儿园，在校学生 200 多人，伙房供应一日三餐，两个排烟机都装有油烟净化设备，且一直正常使用，餐饮油烟经过油烟净化设备净化后外排。该幼儿园委托河南省正信检测技术有限公司对餐饮油烟进行检测，检测报告显示油烟排放符合河南省《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604—2018）。 <b>处理整改情况：</b> 周口市川汇区城管部门将不断加大监管力度，督促亲亲美幼儿园加强对油烟净化设备的维护、保养，正常使用油烟净化设备，确保餐饮油烟稳定、达标排	<b>处理整改情况：</b> 虽然上述 5 家汽车 4S 店采取了相应的污染处理措施，且均符合相关排放标准，但由于烤漆工艺特殊，现场周边仍有少量气味产生。 <b>调查核实情况：</b> 下一步，经济开发区相关部门将对该 5 家汽车专卖店烤漆房进行跟踪管控，并要求这 5 家汽车专卖店进一步规范对烤漆房管理，防止出现烤漆、喷漆气体污染现象。 <b>责任追究情况：</b> 无

<b>传承国粹 惠泽百姓</b> <b>——邓城镇卫生院努力培育特色中医文化纪实</b>  记者 史书杰 孙艳 通讯员 乔威	<p>商水县邓城镇中心卫生院是一所经上级卫生部门批准成立的一级综合性医院。自建院以来，医院始终坚持“以病人为中心，想病人之所想，急病人之所急”的指导思想，加强医德医风建设，强化优质服务，受到社会各界的广泛赞誉。</p> <p>该院在全镇 30 个行政村设立村级卫生室 47 个，承担着近 6 万人的基本公共卫生服务和基本医疗服务工作任务，同时负责该镇及临近乡镇居民的急救及意外灾害现场急救。</p> <p>该院设有中医科、内科、外科、儿科、妇产科、耳鼻咽喉科、五官科、肛肠科、心脑血管科等。中医科是该院的特色专科，颈肩腰腿疼科、康复科是该院的重点专科。</p> <p><b>优质服务下基层 中医服务惠民生</b></p> <p>为做好中医文化下基层工作，该院成立了领导小组，院长崔海腾亲力亲为，把卫生医疗服务落实到村，具体到户。</p> <p>该院中医科努力发掘中医文化底蕴，在医院文化建设上进行了有益的实践和探索。为更好地推动中医药事业的发展，该院通过流动车、过街条幅、宣传画、宣传标语等，全方位、多层次开展宣传，在全镇掀起了“相信中医、学习中医、使用中医”的热潮。</p> <p><b>传承创新 培育中医文化价值观念</b></p> <p>该院领导班子将医院的中医药文化建设纳入医院工作的重要议事日程，研究和塑造符合医院实际的先进文化体系。经过实践、总结和提炼，形成了医院“实现自我、共创和谐、共享健康”的核心价值观，“传承发展、融汇中西、惠泽民生”的办院宗旨，“人文、精细、科学、温馨”的服务理念，“崇德、尚学、精业、创新”的院训，“诚信立院、质量建院、特色兴院、文化强院”的发展战略，</p>
---	--

<b>责任追究情况：</b> 无	<b>责任追究情况：</b> 无
<b>十六、周口市项城市</b> <b>编号：D20181101017</b> <b>群众反映情况：</b> 项城市三个镇张寨村张寨小学南一墙之隔，有一个羊毛厂，生产时发出的气味非常难闻，羊毛乱飞，废渣到处乱倒，污水直接排到厂外沟内，大气和水污染严重。 <b>调查核实情况：</b> 经查，反映问题属实。该羊毛厂全称是项城市金鑫绒毛有限公司，位于三店镇张寨行政村，法定代表王金明。该公司 2003 年 3 月开始建设，2015 年取得环评手续（周环审【2015】142 号），2016 年通过项城市环境保护局验收（项环验【2016】16 号）。安装有开毛机 12 台、开生机 2 台、梳绒机 12 台。工艺流程：分拣—晾晒—开毛处理—进一步开毛处理—梳绒—包装—入库。主要原料为羊毛，成品为羊绒，年产量约为加工羊绒 40 吨。现场检查时，该公司梳绒车间未采取有效措施收集处理生产中产生的粉尘，导致粉尘污染较重，影响周边环境。 <b>处理整改情况：</b> 项城市环保局环境监察大队对该企业立案处罚，已下达了立案处罚决定书，处 22000 元罚款并责令立即停产整改，限三日内整改完成。 <b>责任追究情况：</b> 经研究，项城市三店镇党委对张寨行政村支部书记张军华实行诫勉谈话。	<b>责任追究情况：</b> 无
<b>十七、周口市鹿邑县</b> <b>编号：D20181101018</b> <b>群众反映情况：</b> 周口 D20181026014 的案件处理结果已在周口人民政府网公示。处理整改情况为：依法对该公司的生产设备原材料沥青约 10 吨、200 捆防水材料进行查封，切断动力电源，下达了责令停产通知书，并立案调查。也已对鹿邑县质监局稽查大队长胡秋阳进行了免职追责。但是，该厂在公示过处理情况后，仍然在夜晚继续生产。 <b>调查核实情况：</b> 经查，反映问题不属实。2018 年 10 月 26 日接到省委省政府环境保护第四督察组转办 D20181026014 号案件后，鹿邑县质监局已对该公司进行了执法检查，针对该公司存在的问题，执法人员依法对该公司的生产设备、原材料沥青约 10 吨、防水卷材 200 捆进行查封，并切断动力电源。接到此次交办件后，鹿邑县质监局通过再次实地核查，发现该厂已被查封的生产设备 10 月 27 日粘贴的封条完好无损，动力电源仍处于切断状态，无生产迹象。 <b>处理整改情况：</b> 在查办 D20181026014 号案件时，鹿邑县质监局、环保局已依法对该公司的生产设备、原材料沥青 10 吨、防水卷材 200 捆进行查封，并切断动力电源，县质监局也对其下达了责令停产通知书，并立案调查。	<b>责任追究情况：</b> 鹿邑县在查办 D20181026014 号案件时，已对相关人员进行问责，由于此次反映问题不属实，不再重复问责。
<b>十八、周口市太康县</b> <b>编号：D20181101019</b> <b>群众反映情况：</b> 太康县检察院食堂，油烟经过处理直接排到居民区内，大气污染严重，影响附近居民正常生活。 <b>调查核实情况：</b> 经查，反映问题属实。太康县检察院的食堂未安装油烟净化器直接排放，油烟污染严重。 <b>处理整改情况：</b> 太康县城管执法局监察人员要求检察院食堂负责人安装食堂油烟净化设施，现已安装完毕。下一步，城管局将加大执法检查力度，确保油烟净化设施正常运行。 <b>责任追究情况：</b> 无	<b>责任追究情况：</b> 无
<b>十九、周口市项城市</b> <b>编号：D20181101020</b> <b>群众反映情况：</b> 项城市付集镇双庙行政村夏庄自然村，夏蜜家中猪、牛、羊共 10 余头，粪便倒入村内，乱排乱倒，臭气难闻，大气污染严重。 <b>调查核实情况：</b> 经查，反映问题属实。该养殖户夏蜜在村家中庭院养殖，有简易羊棚 1 个、养羊 15 只；简易猪舍 3 间、养大猪 2 头、猪仔 9 头；简易牛棚 1 个、养牛 7 头。院内建有沼气池，没有污水、粪便乱堆倒现象，但院内蚊蝇较多，环境卫生脏乱差，对周边居民造成一定影响。 <b>处理整改情况：</b> 2018 年 11 月 2 日，项城市付集镇对该养殖户下发了限期关闭关停通知书，限期七日内拆除完毕。如逾期，镇政府将联合畜牧和环保部门强制依法关停、拆除。 <b>责任追究情况：</b> 经研究，项城市付集镇党委决定给予双庙行政村党支部副书记、行政村主任李宋堂同志党内警告处分。	<b>责任追究情况：</b> 无

（下转第七版）