



广州本田汽车
周口得邦特约销售服务店

地址:周口市建设路8号
销售电话:0394-8908666
售后热线:0394-8908888



新版“城市公共交通标志”国家标准于6月1日起实施,新版标志中增加了48个标志符号(部分如图所示)。(新华)



车界聚焦



美国制造业最大破产案

通用告别百年辉煌

6月1日,拥有百年历史的美国第一大汽车企业——通用汽车公司向纽约南区美国联邦破产法院申请破产保护。这是美国历史上第四大破产案,也是美国制造业最大的破产案。

根据美国政府计划,通用汽车公司将通过破产保护实现快速

重组。为确保通用在破产保护下继续运营,美国政府将再向通用提供大约300亿美元的资金援助。通用将通过破产保护程序,将其主要优质资产出售给新成立的通用公司,新通用汽车公司将在60到90天内从原通用汽车公司中分离出来,实现独立运作。

通用汽车是美国最大的汽车公司,成立于1908年9月16日,由当时美国最大的马车制造商威廉——杜兰特创建,总部位于底特律。100多年来,通用先后联合或兼并了别克、凯迪拉克、雪佛兰、庞帝亚克等公司,并拥有铃木、五十铃和斯巴鲁的股份,形成

了丰富的产品线。

目前,通用在全球35个国家和地区建立了汽车制造业务,拥有员工26万,2008年以前,曾雄踞全球最大车厂地位长达77年,被视为“美国象征”。

(新华)

在华业务不受影响


通用汽车进入中国已超过80年,在中国建立了包括上海通用汽车有限公司在内的8家合资企业和两家全资子公司,拥有员工超过两万人。

通用汽车中国公司近日发表声明称,通用汽车在华长期发展战略保持不变,在华一切业务,包括其旗下8家合资企业,不受其在美国本土提交的庭内重建程序申请的实质性影响,业务运作继续保持正常、健康运行。

“通用汽车在华业务运营一切

正常,我们在中国的投资及重大项目仍在按原计划进行,”通用汽车中国公司总裁兼总经理甘文维先生表示,通用汽车旗下各品牌在全国各地的经销商及售后服务中心的整车及零部件库存继续保持正常运作,消费者仍将继续享受一流的销售、售后及保修服务。与此同时,通用汽车中国公司及其合资企业对于在华零配件供应商、经销商的支付流程以及员工的各项福利待遇都没有受到任何影响。

(新浪)



驾驶课堂



夏日行车不良习惯

天热不系安全带

夏天到了,有些女性因工作原因需穿较为讲究的时装,系安全带有可能弄皱衣服而不系安全带,这是非常危险的。

穿拖鞋开车

夏天穿拖鞋开车也很危险,发生紧急情况时,如果踩油门或刹车时拖鞋不跟脚,有可能延误刹车时机造成交通事故。另外,女士穿高跟鞋也较危

险,鞋跟容易卡在制动板内。

疲劳驾驶

夏天保持足够的睡眠时间,对有车一族来说非常重要,它可保证精力充沛。如果行车中感到困倦,应当及时停车休息一会儿,待头脑清醒后再继续开车。

将手伸出车窗外

夏天不少人喜欢将手伸出车窗外,一方面是可以让手在

风中凉快,另一方面似乎为了显示车技熟练,这样做是非常危险的。如果旁边一辆疾驶而过的车辆触及伸在车窗外的手臂,可以肯定是很危险的。

座上凉垫不固定

在驾驶位上铺凉垫,如果坐垫是活动的,遇到紧急制动时,身体往前的惯性容易使人从座椅上滑落,尤其是不爱系安全带的朋友。

(小杰)

水深超20厘米别涉水行驶

水深超20厘米别涉水行驶

当积水深度超过20厘米时,建议不要涉水行驶。尤其是一些旧款车型,由于进排气口比较低,水会从排气管倒吸进入发动机,造成熄火。

熄火后千万别重启

汽车遇到水浸应马上熄火,千万不要重新启动发动机。由于进入缸体的积水不具备润滑作用,重新启动发动机会造成发动机活塞、缸体等严重磨损,甚至导致发动机报废,损失往往在万元以上。

(广日)

周口每周车讯

品牌	车型	参考价(万元)	经销商	地址电话
雅阁	2.0L 手动	17.88	周口得邦	建设路 8908666
雅阁	2.4L	21.48		
CITY 锋范	1.5L 标准	9.68		
新飞度	1.3L 手动	8.5		
奥得赛	舒适型带天窗	24.18		
捷达 09 新伙伴	1.6L	7.28	周口宝捷	周淮路 8592288
新宝来	1.6L 手动时尚型	10.68		
09 速腾	1.6L 手动时尚型	12.78		
迈腾	1.8TSi 标配	18.68		
力帆 520	1.3L	4.58~5.16	汽车超市	黄河路 6197219
长城炫丽	1.3 标配	5.39		
丰田卡罗拉	1.6L 舒适型	13.28		
别克凯越	1.6L	9.68~14.8		
上海华普海尚	1.5L	4.98		
中华骏捷 FRV		5.58~7.58		
长安奔奔		3.98~5.38	长江恒达	大庆北路 118114 转周口北京现代
江淮同悦	1.3L	5.39		
	1.4L 雅绅特	6.8~8.38		
	1.6L 伊兰特	8.48~9.88		
	1.6L 悦动	9.58~11.98		
	2.0L 领翔	15.58~17.48		
	2.0L 途胜	16.98~19.58		
丰田 RAV4	2.0 手动	18.98	永达汽贸	邦杰路邦杰集团大门南侧 8357777
丰田卡罗拉	1.6 手动	13.28		
别克君威	2.0 自动	17.99		
别克凯越	1.6 手动豪华	9.98		
福特嘉年华	1.3 手动	7.89		

车膜清晰度最重要

一般来说,车膜的品质以无色、透明度高的为好,但不同用途的车与车主的不同需求,使得各厂家也生产一些有色的车膜,如炭黑色、深灰色、橄榄绿到深自然色、浅自然色等。

其实,车膜颜色的深浅与隔热性能并没有太大影响,因为车膜之所以隔热,主要通过热阻隔层对太阳中携带的热量进行反射,从而达到阻隔热量进入车内。

在购买车膜时,清晰度是最为重要的,关系到车主行车的安全。按照国内的交通法规,前挡膜的透光率要在70%以上。因此,对于前挡膜而言,首先要清晰、安全,其次才要求隔热效果尽可能高,这才是一款好的太阳膜。

(李林)

