

应急与安全

周刊



市应急管理局微信公众号

策划:朱平和 张磊 组版:滕永生
执行:吴炜炜 张志新

我市开展硝酸铵等危化品安全风险隐患第三轮专项整治

本报讯(记者 张志新)记者10月21日获悉,近日,市安委办转发省安委办《关于印发河南省硝酸铵等危险化学品安全风险隐患第三轮专项整治治理工作方案的通知》(以下简称《通知》),按照“巩固、深化、拓展”要求,坚持“一企一策”,在推进前两轮硝酸铵等爆炸危险性化学品安全专项整治和抓好前一阶段易燃易爆两类危险化学品集中整治的基础上,进一步突出生产、储存硝化棉、氯酸钾、氯酸钠、液氯以及设计硝化工艺危险化学品企业(以下简称“五类企业”)的安全专项整治治理,

实现硝酸铵生产安全风险得到有效防控。

《通知》指出,此次专项整治治理的重点为硝酸铵生产企业;五类重点涉爆危险化学品企业;危险化学品重大危险源企业;涉及爆炸性危险货物的储存、运输等企业,以及设计爆炸性危险货物的堆场、码头、化工园区;危险化学品生产企业安全生产许可“回头看”工作中存在重大隐患和事故隐患未全部整改完成的企业。

《通知》要求,在排查治理五类重点涉爆危险化学品企业方面,应急管理部

门要重点检查液氯企业贮槽厂房密闭情况、泄露报警装置与吸收系统连锁情况、方向管道充装系统完好情况等。在排查治理危险化学品重大危险源企业方面,应急管理部门要联系消防救援机构重点检查重大危险源罐区仓库安全、消防设施设备的完好有效情况,三四级重大危险源有关监测监控数据接入风险监测预警系统情况等。

对于如何开展好硝酸铵等危险化学品安全风险隐患第三轮专项整治治理,《通知》强调,各地、各有关部门要强化工作举措,确保硝酸铵生产企业关闭

退出、停产整改、产品调整、装置改造等“一企一策”整治措施落实到位。要突出重大风险精准防控,对“五类企业”摸清底数、排查问题、完善措施。要完善“消地协作”机制,优化监管资源配置,统筹协调,上下联动,采用“集中执法检查”“执法+服务”等方式,扎实开展重大危险源企业检查督导。

据了解,硝酸铵等危险化学品安全风险隐患第三轮专项整治治理分为动员部署、企业自查、督导检查、整改验收四个阶段推进,一直持续至12月中旬。

简讯

●为切实加强人员聚集场所房屋建筑安全隐患排查,坚决防范各类事故发生,近日,鹿邑县抽调技术人员组成工作专班,对人员聚集场所疑似危房进行全面核查,逐一排查各户房屋情况和安全现状,对发现的隐患逐一建立台账。

●10月16日,扶沟县应急管理局组织县安委会各成员单位分管负责同志和全体干部职工收听收看全省安全生产视频会议,并按照会议要求,明确重点任务,严格落实安全生产责任,坚决遏制各类事故发生。

●近日,商水县按照“隐患排查零死角、安全监管零盲点、风险管理零失控、责任落实零容忍”的

要求,集中时间、精力、人力,对全县范围内所有行业领域全面开展安全生产“飓风利剑”行动,严厉查处各类非法违法生产经营行为,坚决遏制各类安全生产事故发生。

●近日,太康县应急管理局党支部第二党小组开展集中学习,深入学习贯彻习近平总书记的重要讲话精神,守初心、接地气,提素质、展才干,持续提高自身解决实际问题的能力。

●10月19日,市经济开发区管委会副主任张丽娜到益海(周口)粮油工业有限公司督导检查安全生产工作,要求区直有关部门要加大监督检查力度,齐心协力抓好安全生产,全力保障人民群众生命财产安全。(记者 张志新 整理)

业界专家齐聚周口 论道防震减灾工作



近日,河南省中东部协作区2021年度地震趋势会商会在我市召开,来自郑州、漯河、许昌、周口等地防震减灾方面的专家就河南省中东部协作区的地震活动情况、地震背景、震害资料、地球物理观测资料进行了充分交流,助推我市防震减灾事业不断向前发展。

记者 张志新 摄

党政领导谈安全生产

开栏的话

安全生产是关系人民群众生命财产安全的大事,是实现人民群众对美好生活向往的重要保障,是经济社会协调健康发展的重要标志。市委、市政府历来高度重视安全生产工作,在健全落实安全生产责任制方面,要求地方党政领导干部按照“党政同责、一岗双责”和“三管三必须”的原则,切实承担起

起促一方发展、保一方平安的政治责任。

即日起,市安全生产委员会决定在全市组织开展党政领导谈安全生产活动,以此督促各级党政领导干部履职尽责,推动落实安全生产责任,防范和减少各类事故发生,继续确保全市安全生产形势持续稳定向好。

扎实构建双重预防机制 切实提高安全生产水平

周口市淮阳区人民政府区长 王毅

加强风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设,是安全生产领域夯基础、固根本的一项关键性工作。近年来,淮阳区贯彻落实习近平总书记关于构建双重预防机制的系列重要讲话精神,聚焦源头防控,狠抓责任落实,强化监管执法,全区安全生产形势稳中向好。

把握好双重预防机制

十八大以来,习近平总书记高度重视双重预防工作机制建设,明确指出对易发重特大事故的领域采取风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制,推动安全生产关口前移,为我们做好双重预防机制工作指明了根本方向和重要遵循。

2018年11月,省政府办公厅印发《河南省深化安全生产风险隐患双重预防体系建设行动方案》,明确了双重预防体系建设重点任务。全区各级各部门始终坚持“构建双重预防体系是党中央、国务院加强和改进新时期安全生产工作的重要部署,是新形势下推动安全生产领域改革创新的重要举措,是落实企业主体责任、提升本质安全水平的治本之策”的理念,将实现本质安全作为终极目标,以风险管控为主线,把全面辨识评估风险

和严格落实风险管控作为安全生产的第一道防线,实现预防为主、关口前移,着力解决了生产安全事故防控“想不到”“管不到”“治不到”等系列重要问题,做到了对双重预防机制把握到位。

建设好双重预防体系

淮阳区按照省政府提出的双重预防体系建设“五有”标准和市政府提出的“八步工作法”,积极探索、统筹协调、主动作为,建立完善了以“四个坚持”为主的责任落实体系。一是坚持行业指导与属地管理“双发力”。各行业主管部门与各乡镇按照职责范围,全面梳理分析企业风险点和危险源,同向发力,确保有序进行。二是坚持示范先行与逐步实施“双推进”。遴选6家规模以上工贸企业和3家行政事业单位先行先试,总结形成可借鉴可复制可推广的经验,逐步在全区推进实施。三是坚持现场观摩和对口帮扶“双指导”。依托“标杆企业”,邀请省级有关专家,举办双重预防体系建设现场观摩活动10余次,培训基层安监部门和各类企业安全管理人员近万人;依托20家安全生产双重预防体系建设技术服务机构,对口帮扶同类型企业30余家。四是坚持严格考核和强化督导“双保

障”。将双重预防体系建设工作纳入年度综合考核和区委办、区政府办督查室年度督查内容,加大考核力度和督导频次,有力保障了双重预防体系建设开展。

目前,全区60家加油站、20家规模以上工贸企业以及区人民医院、区公交公司已完成创建并有效运行。全区20个乡镇(场)、其他9个重点行业部门的47家试点企业创建工作正在有序进行,并取得实质性进展。

巩固好双重预防成效

淮阳区把双重预防体系建设工作作为抓好安全生产工作、防范各类事故的治本措施,持续巩固、持续加压、持续推进,统筹有效提高企业安全生产本质化水平和全区安全生产水平。一是监督检查上做到“三个必检”。各级各部门将企业双重预防体系建设情况纳入安全生产执法检查重要范畴,坚决做到“三个必检”:必须检查双重预防体系建设与运行情况;必须检查风险控制措施制定与落实情况;必须检查重大事故隐患排查与治理情况。二是工作体系上做到“三个完善”。完善风险分级管控体系。各级各部门按照“超前预防、主动控制、源头治理”的原则,科学动态调整企业风险分级管

控体系。完善隐患排查治理体系。督促指导企业完善隐患排查治理制度,制定隐患排查治理清单,明确和细化隐患排查事项、整改标准和时限,坚决把隐患消除在萌芽之中、成灾之前。完善严格执法监督体系。各行业主管部门要以深化综合行政执法体制改革为契机,创新执法机制,坚持闭环执法,严格落实检查诊断、行政处罚、整改复查“三部曲”,以强有力的执法监督体系织密双重预防体系。三是培训教育上做到“三个强化”。各级各部门按照“分类指导、分级组织、重心下移”等原则,采取集中培训、讲座辅导、上门指导、现场观摩、热线咨询等多种形式,层层落实培训教育责任,进一步强化执法人员双重预防体系建设主体责任落实,进一步强化企业全体员工防控安全风险能力提升,形成由下到上、条块结合、人人参与的安全风险排查管控工作体系,确保双重预防体系建设工作持续巩固。

当前,淮阳区正处于加快转型升级、迈向高质量发展的关键时期,各类风险矛盾交织叠加,遏制事故发生、巩固良好形势,就要把安全生产牢牢抓在手上,任何时候都不能放松。

动态消息

西华县:

安全生产驻地督导警钟常敲

本报讯(记者 张志新)10月19日,市安委会第十驻地督导组采取“四不两直”方式,对西华县安全生产工作

工作进行督导检查。在西华县,督导组先后来到汽车站、天然气公司等,认真听取相关负责人关于隐患排查治理、双重预防体系建设等安全生产工作情况汇报,详细查看安全生产工作台账,仔细询问

安全生产“飓风利剑”活动开展情况,并对存在的问题提出具体指导意见。

督导组要求西华有关部门和企业要继续加强安全生产管理,坚持风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设,进一步加大工作力度,夯实工作责任,加强隐患排查治理,严防事故发生,确保安全生产形势稳定。

淮阳区:

安全生产督导检查常抓不懈



本报讯(记者 张志新 文/图)10月14日至15日,淮阳区应急管理局组织5个督导组,分别由区应急管理局班子成员带队,对全区20个乡镇(场)开展安全生产督导大巡查,全面“检阅”各项安全生产工作落实情况。

在督导检查中,各督导组采取查阅资料、实地检查、现场抽查等方式,先后到企业、超市、敬老院等地,重点检查安全生产专项整治三年行动第二阶段工作落实情况、安全生

产“飓风利剑”活动开展情况、小微企业安全生产双重预防体系建设情况、基层应急体系建设情况、烟花爆竹整治情况等(如图)。

针对发现的问题,督导组现场填写问题交办清单并要求责任单位限期或立即整改,要求各地进一步落实企业安全生产主体责任,加大日常安全隐患自查自纠力度,彻底消除各类安全隐患,确保安全生产形势持续稳定。

如何预防有限空间事故发生

今年,省内外有限空间作业安全事故时有发生。有限空间,是指封闭或部分封闭,与外界相对隔离,出入口较为狭窄,作业人员不能长时间在内工作,自然通风不良,易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或者氧含量不足的空间。

有限空间作业存在着可能发生中毒、窒息、爆炸、火灾、坠落、溺水、坍塌、触电、机械伤害、烫伤等事故的风险,其中中毒、窒息和爆炸事故较为常见。那么,有限空间作业应注意什么?发生事故后该如何处理呢?1.应当对作业环境进行评估,分析存在的危险和有害因素,提出消除、控制危害的措施,制订有限空间作业方案、应急预

案。2.要根据作业方案、应急预案的要求,配备符合要求的通风、监测、防护、照明等安全防护设施和个人防护装备。3.要按照作业方案,明确作业现场负责人、监护人、作业人员、应急救援人员及其各自安全职责。4.要对从事有限空间作业的现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员进行专项安全培训。(记者 张志新 整理)

安全知识讲堂



警钟长鸣 安全生产

山东省广饶县润恒化工有限公司“10·18”中毒事故

2013年10月18日,山东省广饶县润恒化工有限公司医药中间体生产车间发生物料泄漏中毒事故,造成3

人死亡,直接经济损失约270.6万元。事故的直接原因是氟化岗位操作工违章操作,未佩戴必要的劳动防护用

品,在氟化釜处于带压的状态下,使用管钳对已关闭到位的截止阀进行阀盖紧固作业,截止阀压盖螺栓失稳滑

丝,导致含有氟化氢的物料喷出,造成事故。

(来源:中国应急信息网)