



广汽本田汽车
周口得邦特约销售服务店

地址:周口市建设路8号
销售电话:0394-8908666
售后热线:0394-8908888

本报讯 奇瑞汽车股份有限公司在推动汽车业民族自主品牌的道路上又迈出了第一步。2009年3月,奇瑞旗下的开瑞微车公司新一代产品优派在江苏的华西村上市,刚一亮相便博得满堂喝彩。此后,开瑞公司又推出了优翼、优雅、优优、优劲、优胜几款产品。近日,该公司举办了“开瑞河南情,精品微车路”活动。

为何所有的微车都以“优”字命名?开瑞公司有关领导介绍,他们的目标就是要在微车领域打造一个优



夏季是车辆故障多发期,如果车主处置不当,会加重爱车的“病情”。
不当处置:“出汗”后冲凉水澡
后果:“皮肤”早衰
夏季车辆被暴晒后,有的车主会给爱车冲“凉水澡”,认为这样能让车辆迅速降温。
专家看法:热胀冷缩会使车漆寿命缩短,渐渐失去光泽,经常给爱车冲“凉水澡”,会导致车漆皲裂、起皮。
不当处置:“开锅”浇凉水
后果:“心脏”出现裂痕
夏季车辆容易“开锅”,有的车主情



司机驾车要树立节约意识,不能认为车辆的跑、冒、滴、漏无所谓。其实,滴水也能成河。
1.出门要轻装上路。轿车若超过额定载重量,每增加一公斤的负荷,每公里约增加0.01克的油耗。
2.平时保持正常胎压。要经常检查轮胎气压,若胎压比规定值低0.5公斤/平方厘米,油耗增加5%。
3.加油要“柔”。有的人无论必要还是不必要都喜欢轰几下油门,

这种习惯很不好。专家说,原地轰一次大油门,相当于行驶一公里。
4.中速行车。每种车型都有其最佳的经济车速。大型车一般为每小时35公里~45公里;小型车为每小时60公里左右,高于或低于这个速度都将增加额外的油耗。
5.忌频繁启动和刹车。据测定,汽车每启动一次的耗油量约相当于行驶3公里。发动机的磨损相当于行驶50公里的磨损量。汽车每紧

急刹车一次,消耗的油约可行驶2公里。
6.少开空调。车内空调制冷是耗油的“大户”,同样的速度下,每百公里将增加2升~3升的燃油消耗。
7.降低风阻。汽车行驶速度越快,风的阻力就越大,油耗也相应增加。
8.定期维护。据测试,超过一个二级维护期(多行驶6000公里~1万公里)的车辆,其油耗约比按期维护

的车辆高10%左右。
汽车的寿命三分靠修,七分在维护。在出车中要发挥五官的作用,注意听、闻、看车辆有无异响及异味,发现异常尽快排除,带“病”行车最费油。
9.选择正确型号的燃油。根据发动机的压缩比选择相应燃油,标号过高或过低都会造成油耗增加。

(中国经济)

开瑞微车做“优”字大文章

质的品牌,以改变人们对微车的传统印象。

2009年1月12日,奇瑞旗下的微车品牌“开瑞”(Karry)正式发布,并以独立品牌进军微车市场。其后3个月时间内,开瑞屡有大手笔:优雅、优翼“换芯”改款上市,优派全新车型发布,开瑞全系新车亮相上海车展。微车领域一个充满实力与活力的新星大放异彩。

据统计,2008年上汽通用五菱微车销量达到65万辆,同期长安的销量为36.2万辆,两家企业合力占据国内7成以上的微车市场份额。然而开瑞的系列举动显然预示着这家朝气蓬勃的企业正在向着更高的目标发起冲击。目前,优派、优雅、优翼3款微车已经成为各自细分市场中的后起之秀,而开瑞下半年的产品投放速度更引人注目。

在加大产品线建设的同时,开瑞微车大范围拓宽渠道网络建设和优化,并重点加大对河南、山东、河北、四川等微车销售热点地区的营销推广力度。据了解,今后开瑞公司将把销售市场扩展到县级,把服务市场普及到乡镇级,让消费者在购买放心车的同时,也享受到更便捷的维修保养服务。

奇瑞汽车股份有限公司副总经理、开瑞微车公司总经理陆建辉介绍,开瑞今年的目标是“保4争5”,确保销售4万辆,争取达到5万辆,并实现连续3年翻番的目标。在“汽车下乡”政策的推动下,开瑞打出了“实力下乡,实惠于民,优质服务”的口号,从品牌宣传、产品推广、网络建设、服务保障等方面做好了准备。“开瑞现在已把目标锁定为2012年前进入微车行业的前三名”,开瑞微车公司副总经理商海满怀信心地说。(记者 徐如景)

汽车故障处置不当后果很严重

急之下会往发动机上浇水,其实这种急救方法是错误的,会造成发动机缸体炸裂,且无法修复。
专家看法:如果发动机“开锅”,应将车辆停在阴凉处降温,让发动机继续保持怠速空转散热,当温度降下后再加注防冻液,切忌向发动机浇凉水。
不当处置:频繁给爱车“洗澡”
后果:“皮肤”变色
夏季多雨,车身容易脏,很多车主恨不得天天去洗车房清洁爱车,其实,经常给爱车“洗澡”并不科学。
专家看法:现在很多洗车房用高压

水枪洗车,这样很伤车漆。车身脏了车主可自行处理,先用软毛巾蘸水擦洗,再用鹿皮擦拭干净,以免划伤车漆,一般半个月洗一次车最合理。
不当处置:拆掉节温器
后果:“心脏”磨损严重
夏季天气炎热,有的车主为防止发动机“开锅”,索性拆掉发动机节温器。
专家看法:发动机不仅怕高温还怕低温,车辆行驶时发动机正常水温应在80℃~90℃,而拆掉节温器会导致水温偏低,导致发动机动力下降、油耗上升、加剧零件磨损。(新文化)



1990 劳斯莱斯银刺二代



内部配有24克拉黄金装饰



1988 林肯 Town Car



迈克尔·杰克逊生前座驾揭秘

迈克尔·杰克逊被誉为流行音乐之王,北京时间6月26日在洛杉矶病逝。迈克尔·杰克逊生前至少拥有4台豪华轿车,其中包括1999劳斯莱斯银色天使,这款黑色的银色天使车型的内饰装饰与法国凡尔赛宫的装潢十分相似,采用了24克拉的黄金装饰。
除以上这款豪华车外,迈克尔·杰克逊还拥有一台1990劳斯

莱斯银刺二代,该车采用白色真皮与黑色织物强烈对比的装潢。黑色车窗用白色的窗帘作为装饰,此外还有一个功能齐全的酒吧间。另外两款豪华车型分别为1988林肯Town Car,以及1954产的凯迪拉克Fleetwood,这两款车均采用了极为精致的装潢。(中新)

车界车事



周口每周车讯

品牌	车型	参考价(万元)	经销商	地址 电话
	2.0L 手动雅阁 2.4L 标准雅阁 1.5L 标准锋范 1.3L 手动新飞度 天窗版奥得赛	17.88 20.98 9.68 8.4 24.68	周口得邦	建设路 8908666
捷达 09 新伙伴 新宝来 09 速腾 迈腾	1.6L 1.6L 手动时尚型 1.6L 手动时尚型 1.8TSi 标配	7.2 10.68 12.78 18.48	周口宝捷	周淮路 8592288
力帆 520 长城炫丽 丰田卡罗拉 别克凯越 上海华普海尚 中华骏捷 FRV 长安奔奔 江淮同悦	1.3L 1.3 标配 1.6L 舒适型 1.6L 1.5L	4.58~5.16 5.39 13.28 9.68~14.8 4.98	汽车超市	黄河路 6197219
	1.4L 雅绅特 1.6L 伊兰特 1.6L 悦动 2.0L 领翔 2.0L 途胜	6.8~8.38 8.48~9.88 9.58~11.98 15.58~17.48 16.98~19.58	长江恒达	大庆北路 销售:8101222 服务:8590909
丰田 RAV4 丰田卡罗拉 别克君威 别克凯越 福特嘉年华	2.0 手动 1.6 手动 2.0 自动 1.6 手动豪华 1.3 手动	18.98 13.28 17.99 9.98 7.89	永达汽贸	邦杰路邦杰集团大门南侧 8357777



为感谢客户对广汽本田系列车型的厚爱,广汽本田周口得邦特约销售服务店近日推出了“清凉一夏”答谢客户活动。6月27日,他们邀请从5月26至6月26日购买和预订广汽

本田车型的顾客,进行现场抽奖活动,一等奖为格力柜机空调,二等奖为格力挂机空调,三等奖为海尔小冰箱,喜悦奖是格力风扇。(本报记者)